



交通量が比較的多いが、信号がないため、横断する際に危険である。  
【対策】道路課にて、外側線と横断歩道手前にドットマークを設置した。

西に行くとすぐ国道19号に出るため、四方すべて交通量が多く危険である。  
【対策】道路課にて、横断歩道や交差点を目立つように対策した。  
春日井警察にて、スピードの取り締まり強化を実施する。

山王小学校通学路