

報告 2 台風 15 号による文化財の被害状況について

(1) 市内の文化財の被害概況

9 月 20 日台風 15 号に伴う大雨により、県指定名勝 内々神社庭園及び市指定史跡 明治天皇内津御小休所旧跡の一部が崩落した。

①内々神社庭園

庭園法面の一部崩落及び内津上町川護岸の一部崩落

- ・内々神社庭園 台風 15 号被害箇所位置図（別紙 1）
- ・内々神社庭園 法面崩落状況写真（写真 1）
- ・内津上町川 護岸崩落状況写真（写真 2）

②明治天皇内津御小休所旧跡

河川護岸の一部が崩落

- ・明治天皇内津御小休所旧跡 位置図（別紙 2）
- ・明治天皇内津御小休所旧跡 被害状況写真（写真 3）

(2) 経過

①内々神社

・庭園

9 月 21 日 文化財課が現地にて状況確認

9 月 29 日 県文化財保護室が実地検分

10 月 7 日 県文化財保護審議会委員 丸山 宏氏が実地検分

11 月 15 日

～16 日 庭園の崩落部分について文化財課が現況調査を実施

・内津上町川護岸

9 月 21 日 文化財課が現地にて状況確認

11 月 7 日 復旧工事に伴う現状変更を県が許可

11 月 8 日 改修工事開始

②明治天皇内津御小休所旧跡

9 月 21 日 文化財課が現地にて状況確認

11 月 10 日 河川を管理する愛知県尾張建設事務所が護岸の改修工事開始