

表1 土壌ガス調査結果（採取日：平成26年8月4日）

単位：volppm

項目 試料名	A1-1	A1-2	A1-3	A1-4	A1-5	A1-6	定量下限値
1,1-ジクロロエチレン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	不検出	不検出	不検出	2.7	不検出	不検出	0.1
テトラクロロエチレン	不検出	不検出	不検出	26	不検出	不検出	0.1
トリクロロエチレン	不検出	不検出	不検出	3.1	不検出	不検出	0.1

表2 土壌溶出量調査結果（採取日：平成26年8月20日）

単位：mg/L

項目 試料名	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
A1-4 GL-0～0.05m	0.01未満	0.004未満	0.007	0.003未満
A1-4 GL-0.5m	0.01未満	0.004未満	0.001未満	0.003未満
A1-4 GL-1.0m	0.01未満	0.004未満	0.001未満	0.003未満
A1-4 GL-2.0m	0.01未満	0.004未満	0.001未満	0.003未満
A1-4 GL-3.0m	0.01未満	0.004未満	0.001未満	0.003未満
A1-4 GL-4.0m	0.01未満	0.065	0.001未満	0.003未満
A1-4 GL-5.0m	0.01未満	0.020	0.001未満	0.003未満
A1-4 GL-6.0m	0.01未満	0.004未満	0.001未満	0.003未満
A1-4 GL-7.0m	0.01未満	0.004未満	0.001未満	0.003未満
A1-4 GL-7.3m	0.01未満	0.004未満	0.001未満	0.003未満
土壌溶出量基準	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.03以下
定量下限値	0.01	0.004	0.001	0.003

備考1) 〇は基準不適合を示す。

備考2) 帯水層の底面が深さ10m以内に認められたため、帯水層の底面までの土壌(GL-7.3m)を採取。

表3 地下水調査結果（採取日：平成26年8月20日）

単位：mg/L

項目 試料名	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
地下水	0.01未満	0.53	0.001未満	0.003未満
地下水基準	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.03以下
定量下限値	0.01	0.004	0.001	0.003

備考1) 〇は基準不適合を示す。