
側溝蓋が破損しているため児童が躓く可能性があり危険である。
【対策】道路課にて破損していた蓋の取り換えを行った。
小野小学校通学路
松新町3
柏井町6
篠田町
小野町3
松新町5
松新町4
小野町2
小野町5
下条町2
小野町6
小野町1
中切町1
70 m