



交通量の多い道路にある横断歩道付近に路上駐車が多く、運転手側からも歩行者側からも見通しが悪く危険である。
【対策】春日井警察にて、当該箇所より数十メートル北に横断歩道の移設と歩行者用信号の設置を警察本部へ要望した。

岩成台中学校通学路