
横断歩道の塗装が薄くなっているので、危険である。
【対策】警察にて、横断歩道の補修を行った。
上条小学校通学路
八事町2
八事町3
上条町1
上条町2
上条町3
上条町4
弥生町1
弥生町2
弥生町
弥生公園
上条小
上条跨道橋南
上条一
八事南
月見公園
交通児童遊園
ファミリーマート
セブンイレブン
PASCO
GeoTechnologies
70m