

柏原小学校北側にある横断歩道の塗装が薄くなっているため、危険である。
【対策】警察にて、横断歩道の補修を行った。
朝宮町3
朝宮町1
朝宮町2
柏原町4
柏原町5
柏原町3
柏原小
柏原
柏原中
柏原中北
柏原保育園南
瑞穂通4
瑞穂通3
下八田公園
下村公園
柏原公園
柏東公園
70 m
PASCO
GeoTechnologies

柏原小学校通学路