
高蔵寺中学校通学路



登校時間の車両の通行が多く、危険である。
【対策】道路課にて交差点注意喚起の赤色塗装を設置した。

道路に穴が開いており、危険である。
【対策】道路課にて穴を埋める修繕をした。

通学路にグリーンベルトの設置をしほしい。
【対策】道路課にてグリーンベルトを設置した。

グリーンロードの舗装がされていますが、塗装が薄くなっている。
【対策】道路課にてグリーンベルトを設置した。