
小学校から北に向かって引かれた車道外側線の塗装が薄くなっていて危険である。
【対策】道路課にて外側線の補修をした。
松原小学校通学路
南下原町
南下原町５
東野町西２
東野町西１
東野町２
東野町８
東野町１
東野町１０
東野町９
松原小
林光院
池含東公園
西尾歯科
ローソン
かめざわクリニック
70ｍ